

EDIFICIO	Imp. Gas Cucina	Imp. gas c.t.	Imp. Termico	Altre	VVF	ISPESL	VARIE	Potenza installata	commenti ISPESL	altre
Chiosco Pineta	verificare potenzialità				non soggetta	non soggetta				
Scuola Via Giordani	non presente	ok	ok	scuola tipo 2	prat. N° 15397 ok	da verificare pratica attualm. 98/400421/BO	denunciante MELOSI R. 24/09/98 ex R BO 1400/85 esecutore GHERARDINI	322 + 322 = 644 Kw	Da Dott. Mosconi sentire se ok quando visita	Analisi rischio 233 gas
Palazzo Comunale	non presente	ok	ok		prat. 39458 fare rich. visita con certificazioni	da verificare pratica attualm. 01/400585/BO	denunciante/esecutore GB 19/12/01 ex R BO 2620/58 senza riscontro	175 Kw	rich. Rimissione bollettini causa smarrimento	Analisi rischio 233 gas
Caserma Carabinieri	ok	ok	ok		non soggetta	non soggetta	n° 4 caldaie autonome	circa 90/95 kW		
Spogliatoi campo da calcio esistente Capoluogo	non presente	ok	ok		non soggetta	non soggetta	n° 1 caldaia autonoma a gas	34,9 Kw		
Magazzino comunale Capoluogo	non presente	da verificare	ok		fare VVF per autorimessa, deposito gasolio e piazzola elicotteri	non soggetta	n° 1 caldaia autonoma a gas	24 kW		
Protezione civile Sassuriano	non presente	ok	ok		fare VVF per piazzola elicotteri	non soggetta	n° 8 radiatori autonomi a gas	circa 19 kW		
Ex Cottolengo	ok	ok	ok		non soggetta	in attesa di omologaz. pratica N° R BO	Sonori	Sonori		
Materna capoluogo	ok	ok	ok	scuola tipo 0	prat. n° 36945 ok	in attesa di omologaz. pratica N° R BO	Sonori	Sonori		
Elementare Silla	non presente	ok	ok	scuola tipo 0	prat. N° 39457 ok	da verificare pratica attualm. 00/400/BO in verifica	denunciante MELOSI R. rich. omologaz.29/09/98 ex BO 9918/82 esec. GHERARDINI	135 Kw	se non si trova ripresentare pratica	Analisi rischio 233 gas
Sala civica Silla	non presente	ok	ok		non soggetta	non soggetta	n° 2 caldaie autonome	circa 50 kW		
Elementare Marano	non presente	non presente	ok	scuola tipo 0	prat. 151536 da verificare	da verificare pratica N° 97/400095/BO	Ex R BO 3699/84 denunciante/esecutore GHERARDINI	88,4 Kw	rich. Rimissione bollettini causa smarrimento	
Sala civica Marano	non presente	ok	ok		non soggetta	non soggetta	n° 2 caldaie autonome	30 + 34,4 = 64,4 kW	deve esserci il libretto	
Materna Silla	da verificare	da verificare	da verificare	scuola tipo 0	non soggetta	da verificare pratica N° R BO 400571/00	OK ISPESL verificare libretto NB No USL perché <116 kW	56 Kw	IMPIANTO OK	
Piscina comunale capoluogo	non presente	ok	ok		prat. 67358 con CPI valido al 21/10/09	da verificare pratica N° 02/400413/BO	denunciante/esecutore Poggio Impianti prat. presentata 20/11/02	370 Kw	rich. Rimissione bollettini causa smarrimento	Analisi rischio 233 gas
Ex Elementare Pietracolora	non presente	non presente	ok		non soggetta	non soggetta	n° 2 caldaie autonome primo piano da fare	attualmente 31 kW		
Pietracolora campo da calcio	non presente	ok	ok		prat. Gpl in corso da verificare	non soggetta	da verificare	da verificare Kw		
Doccialella	non presente	da verificare	da verificare		non soggetta	non soggetta	da verificare	da verificare Kw		
Sala civica Bombiana	non presente	non presente	ok		prat. Gpl in corso da verificare	non soggetta	n° 1 caldaia autonoma a gas	21 kW		
Bombiana campo da calcio	non presente	ok	ok		prat. Gpl in corso da verificare	non soggetta	da verificare	da verificare Kw		
ANFAS Bombiana	da verificare	ok	ok		prat. Gpl in corso da verificare	non soggetta	n° 3 caldaie autonome	circa 90 kW		
Sala civica Rocca Pitigliana	da verificare	non presente	ok		verificare Gpl VVF	non soggetta	da verificare	da verificare Kw		
Ex elementare Rocca Pitigliana	non presente	da verificare	da verificare		verificare Gpl VVF	non soggetta	da verificare	da verificare Kw		
Ex palazzo comunale S.M. Villiana	non presente	da verificare	da verificare		verificare Gpl VVF	non soggetta	da verificare	da verificare Kw		
Nuovo asilo nido Capoluogo	non presente	da verificare	da verificare		non soggetta	in attesa di omologazione	denunciante/esecutore GB	115 Kw		